

OPEL Astra J - Se enciende el testigo luminoso de la electrónica del motor (SVS) | HELLA

OPEL

Astra J

Año modelo: 2012

Motor: A17DTE / A17DTF

Con bomba de refrigerante regulada eléctricamente

Código de avería: P261A

Se enciende el testigo luminoso de la electrónica del motor (SVS)

En los vehículos arriba mencionados puede suceder que se encienda el testigo luminoso de aviso de fallo de la electrónica del motor y que en la memoria de averías quede registrado el código P261A.

Este código de avería se refiere a la bomba del refrigerante regulada eléctricamente y accionada por el motor y no a la bomba eléctrica auxiliar.

Normalmente, la bomba del refrigerante suele estar en orden.

Para solucionar este problema deberá realizarse una actualización del software de la unidad de control del motor y también deberá realizarse una comprobación visual y de funcionamiento.