

Opel Astra J - Fallo en el módulo del ventilador del radiador | HELLA

Astra J

Fecha de fabricación: 2010 - 2012

Motor: A14 XEL/XER/NET + X16 XER/LET

Cortocircuito en el ventilador del radiador

Fallo en el módulo del ventilador del radiador

En los vehículos arriba mencionados podría producirse un cortocircuito en el ventilador del radiador o podrían surgir daños en el módulo del ventilador. Para evitarlo deberá realizarse alguna modificación en el mazo de cables.

Esta circunstancia afecta a los vehículos con los siguientes nº de chasis:

A 3 001367 - B 3 023589 (planta de San Petersburgo)

A G 000001 - C G 000009 (planta de Gliwice)

A 8 000004 – C 8 000013 (planta de Ellesmere Port)

Dependiendo de cada módulo de refrigeración se montará en el compartimento del motor un mazo de cables de adaptación y se unirá a la caja de fusibles. Su distribuidor habitual podrá facilitarle más información de utilidad.

Depending on which engine cooling module the vehicle has, an adapter wiring harness is installed in the engine compartment and connected to the fuse box. For more information, please contact your authorized dealer.