

Opel Astra J, Zafira C - Vibraciones al accionar el pedal del freno | HELLA

Opel Astra J, Zafira C

Fecha de fabricación: 2012-2013

Código motor: A14NET

Vehículos con cambio automático

Vibraciones al accionar el pedal del freno

El nº de revoluciones del motor es oscilante

Si en los vehículos arriba mencionados se detectan estos hechos, pueden estar relacionados con un fallo en el software de la unidad de control de la transmisión.

Pasos que deben seguirse para realizar una comprobación:

- El vehículo debe estar parado
- Motor al ralentí
- La temperatura del aceite de la transmisión debe ser superior a 80°C
- Accionar el pedal del freno y mantenerlo pisado
- Introducir la marcha "D"

Si en esta situación sigue detectándose el fallo, deberá continuarse con la comprobación introduciendo la marcha "M".

Si tras 5 segundos han desaparecido las vibraciones y las oscilaciones en el nº de revoluciones, podrá eliminarse este fallo reprogramando de nuevo la unidad de control de la transmisión.

En este caso, la actualización del software deberá realizarse en un taller autorizado.