Opel Corsa D - El freno de tambor no se suelta | HELLA

Opel

Corsa D

Fabricados entre 2007 y 2010

Todos los modelos con instalación de frenos de tambor

El freno de tambor no se suelta cuando el vehículo ha permanecido durante mucho tiempo con el freno de mano puesto.

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a la existencia de corrosión entre la pastilla de freno y el tambor de freno. En este caso deberá comprobarse si existe alguna avería en la instalación de discos de freno y, si fuera necesario, deberá repararse dicha avería.

Si durante la reparación se considera necesario sustituir las pastillas de freno, deberá tenerse en cuenta lo siguiente.

Para conseguir una mejora de la calidad, el fabricante del vehículo está montando, dependiendo del modelo, unas pastillas de freno nuevas y modificadas.

Pastilla de freno 203 x 38 mm – Nº Primer Equipo 93168956

Pastilla de freno 228 x 40 mm – Nº Primer Equipo 93169957

Correspondencia nº artículo Primer Equipo – HELLA

93168956 = Juego de zapatas de freno 8DB 355 002-961 / H9855

Alternativa = Juego de zapatas 8DB 355 003-511 / Q1190

Juego de zapatas Pro 8DB 355 005-181 / R1309

93168957 = Juego de zapatas de freno 8DB 355 002-971 / H9860

Alternativa = Juego de zapatas 8DB 355 005-131 / R1303

Juego de zapatas Pro 8DB 355 005-191 / R1310