



Opel Corsa E - Estabilidad direccional deficiente: el vehículo se desvía hacia un lado

Hoja de datos	
Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Corsa E
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2014 - 2019
Síntoma	El vehículo se desvía hacia un lado

Indicación de seguridad importante


El vehículo se desvía hacia un lado

En los vehículos mencionados puede ocurrir que el vehículo se desvíe hacia un lado aunque el volante esté en posición recta.

Muchas veces ya se han tomado las siguientes medidas, que si bien tienen sentido, no han conducido al éxito:

- Se ha comprobado la presión de los neumáticos
- Se han comprobado las piezas del eje/suspensión del eje (juego de articulaciones/rodamientos; muelle roto, amortiguador defectuoso, etc.)
- Se han cambiado las ruedas
- Se han alineado las ruedas
- Se ha leído la memoria de averías (no se ha guardado ningún error)

Para solucionar el caso, se puede recalibrar el sensor del ángulo de dirección mediante un dispositivo de diagnóstico. Según la experiencia, después de eso el vehículo vuelve a circular en línea recta.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.