

OPEL Meriva B - Se desconecta el aire acondicionado | HELLA

OPEL

Meriva B

Año de fabricación: 2010 - 2011

Motor: A14 NET + A14NEL

Código de avería P0128: Termostato

Se desconecta el aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el aire acondicionado provocado por un defecto en el termostato del refrigerante.

Tras dejar reposar el motor que estaba caliente se produce un aumento en la temperatura del refrigerante (hasta los 130°C).

Por este motivo, el termostato se abre al máximo y, en esta circunstancia, puede llegar a bloquearse. La electrónica de a bordo interpreta este hecho como una avería y desconecta el aire acondicionado. En la memoria de averías puede quedar registrado el código de avería P0128 (termostato del refrigerante).

Para solucionar este problema deberá sustituirse el termostato (imagen) y después deberá borrarse la memoria de averías.

