

Opel Meriva B - Pérdida de aceite en el compresor / Pérdida de refrigerante | HELLA

Opel

Meriva B

Año de fabricación: 2010 - 2012

Con aire acondicionado

Pérdida de aceite en el compresor /

Pérdida de refrigerante

En los vehículos arriba mencionados puede darse una falta de estanqueidad en el compresor. Puede detectarse debido a la pérdida de aceite o de agente de contraste (colorante). Para solucionar este problema deberá sustituirse el compresor por un modelo modificado.

Nº repuesto antiguo: Se sustituye por un recambio nuevo con nº:

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694