

Opel Meriva- B - La ventana se abre por sí sola | HELLA

Opel

Meriva- B

Fecha de fabricación: a partir de 2010

La ventana se abre por sí sola

En el vehículo arriba mencionado podría darse el caso de que alguna ventana se abriera por sí sola mientras se esté realizando la acción de abrir una puerta o el portón trasero.

Esta circunstancia puede indicar que hay un fallo en el software de la unidad de control de la carrocería.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes. Siguiendo instrucciones del fabricante, este problema puede solucionarse reprogramando la unidad de control de la carrocería con un software modificado y mejorado.

La actualización del software puede llevarse a cabo en un concesionario o taller autorizado.