

Peugeot Modelo: 207 - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Peugeot

Modelo: 207 1,6 16V HDI FAP

Fecha de fabricación: a partir de 2006

Todos los modelos con ABS/Teves MK 60/70

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: 21248/ 21249/ 21252

Falla el sensor de presión de los frenos

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso de avería del ABS, podría deberse a un fallo en el sensor de presión de los frenos. Un error en la valoración de la señal podría interpretarse como un registro incorrecto en la unidad de control.

Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS.

Si los valores medidos se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

Instrucciones de reparación

El sensor de presión va integrado en la unidad hidráulica ABS.

Si está dañado, deberá sustituirse toda la unidad.