

# **Peugeot 407 - El filtro del polen está obstruido | HELLA**

**Peugeot**

**407**

**Fabricados a partir de 2004**

**Con volante a la derecha**

**El filtro del polen está obstruido.**

**Al interior del vehículo llega menos cantidad de aire.**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en el motor de ventilación de la calefacción o en el motor de ventilación del aire acondicionado y si, además, el flujo del aire que llega hasta el habitáculo del vehículo es menor de lo habitual, puede deberse al filtro del polen.

Aunque es posible que en algunos casos el vehículo haya recorrido menos de 10.000 km desde la última vez que se sustituyó el filtro del polen, éste puede estar obstruido de nuevo.

Para solucionar este problema, se recomienda cambiar otra vez el filtro del polen.

1 unid. filtro del polen: N° artículo 647904.

Las imágenes muestran la versión con volante a la derecha en la zona de los pies del acompañante.

