



Porsche 911 (991) Mensaje de error ventilador del radiador

Hoja de datos	
Fabricante	Porsche
Modelo vehículo	911 (991)
Motor	Todos los modelos
Año fabricación	2011 - 05.2016
Síntomas	Mensaje de error: "Fallo ventilador del radiador, evitar carga completa del motor, se puede continuar circulando"

Indicación de seguridad importante

Porsche 911 (991) Mensaje de error ventilador del radiador

Si en los vehículos mencionados aparece durante la conducción el mensaje:

"Fallo ventilador del radiador, evitar carga completa del motor, se puede continuar circulando",

la causa podría ser un defecto en el ventilador del radiador.

Los radiadores están situados a la izquierda y a la derecha, detrás de la rejilla de aire en el parachoques ([Fig. 1](#)). Se puede acceder a los ventiladores desde el tambor de la rueda desmontando primero el revestimiento del tambor ([Fig. 2](#)).

Para remediar la situación se debe revisar el cableado de ambos ventiladores, así como los ventiladores mismos, para comprobar si ha penetrado humedad. Si hay, por ejemplo, corrosión en los conectores, eso es un claro indicio de la causa del mensaje de error. A continuación hay que limpiar las juntas de conexión y, si es necesario, repararlas. En caso dado se debe sustituir también el ventilador del radiador.

NOTA

Las fotos muestran el lado derecho del vehículo.



Fig. 1: Los radiadores están situados a la izquierda y a la derecha, detrás de la rejilla de aire en el parachoques.



Fig. 2: Se puede acceder a los ventiladores desde el tambor de la rueda respectivo, desmontando primero el revestimiento del tambor.

ESTO QUIZÁ TAMBIÉN LE INTERESE

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.