

Renault Todos los modelos - Se enciende el testigo luminoso del alternador | HELLA

Renault

Todos los modelos con

código motor: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Se enciende el testigo luminoso del alternador.

La correa del alternador produce fuertes ruidos.

Si en los vehículos arriba mencionados se produce este tipo de averías, puede deberse a un fallo en la polea del alternador. En este caso, la superficie de contacto puede estar dañada y puede ser la causa del fallo. Por ello debe comprobarse si la polea presenta algún daño y, si así fuera, habrá que sustituirla.

Respete siempre las indicaciones de montaje del fabricante del vehículo en relación con la tensión de polarización de la correa del alternador.