

Renault Megane 2 - Falla el sensor de presión

Renault

Megane 2

Fecha de fabricación: 2005 - 2009

Motor: 1,6i 83KW (K4M 762)

Falla el sensor de presión

En los vehículos arriba mencionados pueden surgir fallos a la hora de circular que pueden venir provocados por una avería en el sensor de presión.

El correspondiente suministro de tensión del sensor de presión (imagen) del aire acondicionado y del transmisor del pedal acelerador están conectados. Si se produce un cortocircuito en el sensor de presión, la tensión del suministro del transmisor del pedal acelerador puede verse afectada. Esta circunstancia puede provocar que el motor se pare, sobre todo si está frío, o que el vehículo no acelere correctamente.

Para solucionar este problema deberá comprobarse el correspondiente suministro de tensión y, en caso necesario, deberá sustituirse el sensor de presión.