



Seat Ateca - Se enciende el testigo de avería del motor

Hoja de datos	
Fabricante	Seat
Modelo	Ateca
Motor	todos los motores de gasolina 1,0 / 1,2 / 1,4
Año de fabricación	2016 -
Síntomas	Se enciende el testigo de avería del motor / código de error P1558

Indicación de seguridad importante

Indicación de reparación para el Seat Ateca: Se enciende el testigo de avería del motor y aparece el código de error P1558

Si se detecta el problema arriba mencionado, una posible causa puede ser un funcionamiento defectuoso de la unidad de control de la válvula de mariposa.

Para excluir otras posibles causas de fallo se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnóstico adecuado.

Se ha establecido el código de avería P1558 (Fallo eléctrico del regulador de la válvula de mariposa).

Si no se han diagnosticado otros fallos, en este caso de reparación se debe sustituir la unidad de control de la válvula de mariposa.

A continuación deberá realizarse una conducción de prueba y una nueva consulta de los códigos de avería para verificar el éxito de la reparación.

NOTA

¡Tenga en cuenta en este contexto que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.