

Seat Ibiza (6F) - Tubo de alta presión del aire acondicionado | HELLA

Seat

Ibiza (6F)

Fecha de fabricación: 2017

Nº chasis: desde -000113 hasta -012013

Tubo de alta presión del aire acondicionado

Existe la posibilidad de que en los vehículos de la serie arriba mencionada se rompa el tubo de alta presión del aire acondicionado y se escape refrigerante 1234yf.

Dado que la temperatura de encendido del R1234yf es mucho menor que la del R134a, por motivos de seguridad deberá sustituirse dicha tubería por un modelo modificado. Esta tarea lleva el código "87F3".

El fabricante del vehículo ya ha detectado esta problemática y ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Si se realizan tareas de mantenimiento del aire acondicionado, deberá garantizarse que dicha tubería haya sido sustituida. Podrá saberse si dicha tarea se ha llevado a cabo porque existirá una etiqueta con el código "87F3". Dicha etiqueta se encontrará en el espacio reservado para la rueda de repuesto o en el cuaderno de servicio del vehículo.