Smart 451 (Pure+Passion) - Cortocircuito en la válvula de cierre del refrigerante | HELLA

Smart

451 (Pure+Passion)

Fecha de fabricación: 31/08/2010 - 02/06/2014

Cortocircuito en la válvula de cierre del refrigerante

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un cortocircuito dentro de la válvula de cierre del refrigerante, cortocircuito provocado por el desgaste.

Esta válvula tiene la función de calentar el motor más rápidamente cuando éste está frío cerrando la calefacción, lo que debería reducir el desgaste.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y, como medida establecida dentro de una campaña de revisión, está comprobando todos los vehículos y, en los casos necesarios, anulando el funcionamiento de la válvula.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Tenga en cuenta esta información especialmente si existen quejas relacionadas con fallos eléctricos.