



## Toyota C-HR: Se enciende el testigo de control del motor


|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Hoja de datos      |                                             |
| Fabricante         | Toyota                                      |
| Modelo de vehículo | C-HR                                        |
| Motor              | 1,2i                                        |
| Código del motor   | 8NR-FTS                                     |
| Año de fabricación | 2016 - 24/07/2018                           |
| Síntoma            | Se enciende el testigo de control del motor |

### Indicación de seguridad importante

## El testigo de control del motor está encendido y los códigos de avería P0300 a P0304 están almacenados en la unidad de control

En los vehículos mencionados anteriormente con sistema de arranque y parada, el testigo de control del motor puede encenderse de forma inesperada. Al mismo tiempo, puede producirse una disminución de la potencia del motor. Los códigos de avería P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (fallo de encendido de los cilindros 1-4) pueden estar almacenados en la unidad de control. Las posibles causas son una "debilidad del software" de la unidad de control del motor, así como bobinas de encendido defectuosas. Para solucionar esto es aconsejable leer primero los números de fabricación de las bobinas de encendido. Si los números están delante del código numérico de cuatro dígitos 8208, las bobinas de encendido deben sustituirse. Además, debe comprobarse si existe una actualización de software disponible para la unidad de control del motor. La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de [la serie Mega Macs](#). Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en

línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.