

Toyota Prius - Sobrecarga en la electrónica de regulación híbrida | HELLA

Toyota

Prius

Fecha de fabricación: a partir de 2009

Sobrecarga en la electrónica de regulación híbrida

En los vehículos arriba mencionados puede activarse el modo de emergencia si se realizan fuertes acelerones.

Debido a estos fuertes acelerones, la electrónica de regulación híbrida puede sobrecargarse, con lo que el vehículo pasa al modo de conducción de emergencia.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados mediante una campaña especial.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado puede realizarse una actualización del software en los vehículos afectados.