



Toyota Yaris - Testigo luminoso del motor y código de avería P0011

Hoja de datos	
Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Año de fabricación	hasta 2015
Síntoma	Testigo luminoso del motor Código de avería: P0011

Indicación de seguridad importante

Se enciende el testigo luminoso del motor: código de avería P0011

Si en los vehículos mencionados se enciende el testigo luminoso del motor y el código de avería P0011 (regulador del árbol de levas) se almacena en la unidad de control, la causa puede ser un regulador del árbol de levas defectuoso. Debido al diseño, el orificio de purga de aire del regulador del árbol de levas puede obstruirse. Para solucionar este problema debe sustituirse el regulador. Se recomienda ponerse en contacto al respecto con un concesionario autorizado de Toyota.

Esto también podría interesarle

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.