

Volkswagen Golf V - No funciona el limpiaparabrisas | HELLA

Volkswagen

Golf V

No funciona el limpiaparabrisas

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el funcionamiento del limpiaparabrisas delantero.

A pesar de estar encendido el vehículo, el limpiaparabrisas delantero no se pone en funcionamiento con el motor en marcha o en circulación a velocidad lenta. Sin embargo, al alcanzar el vehículo una velocidad aproximada de 25 km/h empieza a funcionar.

En la memoria de averías del vehículo no se registra ningún fallo.

Como primera medida deberán comprobarse los fusibles y las uniones entre los cables. Si no se observa ningún fallo, deberá comprobarse el contacto del capó.

Estos vehículos llevan un interruptor de seguridad para que el brazo del limpiaparabrisas no choque contra el capó cuando éste se abra. Si falla la respuesta del contacto del capó, la unidad de control del vehículo no permite el funcionamiento del limpiaparabrisas.

Para solucionar esta avería deberá comprobarse el contacto del capó, deberá limpiarse y, en caso necesario, también deberá sustituirse.