

Volkswagen Transporter T4 - La calefacción auxiliar no funciona | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2,5 TDI

Código motor: ACV

Año de fabricación: 1998-2003

La calefacción auxiliar no funciona

Código de avería: 1410 "Calefactor sobrecalentado"

Si en el vehículo arriba mencionado se detectan los siguientes síntomas de avería:

La calefacción auxiliar se desconecta tras breve tiempo de funcionamiento y se enciende la ventilación del habitáculo. Con el motor en marcha, la calefacción auxiliar funciona correctamente.

En la memoria de averías OBD (del inglés On Board Diagnostics, o Diagnósis A Bordo) puede leerse el código de avería 1410 "Calefactor sobrecalentado".

La causa de este fallo podría encontrarse en la bomba eléctrica de circulación. La rueda de paletas puede soltarse de su eje y puede provocar un caudal insuficiente de la bomba. Como el motor de la bomba funciona, no se registra en la memoria ninguna avería relacionada con la bomba de circulación.

En este caso debe comprobarse dicha bomba y, si fuera necesario, habría que sustituirla.

A este respecto también deben observarse las correspondientes instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante del vehículo.