

Volvo S40 - No funciona la luz de freno | HELLA

Volvo

Volvo S40

Año de fabricación: hasta 2004

No funciona la luz de freno

Si el vehículo arriba mencionado presenta un fallo en el funcionamiento de la luz de freno izquierda/derecha, puede deberse a un defecto en la unidad/módulo central de control electrónico (CEM).

Instrucciones de reparación

- Comprobar la fuente lumínica
- Comprobar el fusible 11B/13
- Las conexiones pueden fallar (poco apretadas) y/o puede haber problemas en los contactos (óxido) que provoquen este tipo de avería.
- Comprobar la función de conmutación/función del relé mediante la unidad/módulo central de control electrónico (CEM).

Solución:

- En caso necesario, sustituir la unidad/módulo central de control electrónico (CEM).