Volvo XC90/S90/V90 - Condensación de agua en el habitáculo | HELLA

Volvo

XC90/S90/V90

Año modelo: 2016 + 2017

Condensación de agua en el habitáculo

En los vehículos arriba mencionados puede entrar agua en el habitáculo. A largo plazo, esta circunstancia puede producir fallos en la función de los sistemas eléctricos. Esto puede deberse a que el manguito de evacuación del agua condensada se ha montado incorrectamente.

Para solucionar este problema, este manguito de evacuación deberá comprobarse y sustituirse en caso necesario. Además, es posible que también sea necesario modificar el mazo de cables.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos. En la casa Volvo, esta campaña lleva el código interno "R89707".