



VW Golf 7 - Fallo del ventilador del habitáculo

Hoja de datos

Fabricante	Volkswagen
Modelo de vehículo	Golf 7
Año de fabricación	2012 - 2017
Síntoma	Fallo del ventilador del habitáculo

Indicación de seguridad importante

Ventilador del habitáculo defectuoso en el VW Golf 7

En los vehículos mencionados con aire acondicionado y regulación automática de la temperatura, puede producirse un fallo esporádico o total del ventilador del habitáculo. Para solucionar este problema, debe leerse la memoria de averías de la unidad de control del aire acondicionado/calefacción. Si el código de avería se refiere a un fallo mecánico (por ejemplo, B10BE07), es posible que se trate de un defecto del motor del ventilador. Si el código de avería se refiere a la fuente de alimentación o a las señales (por ejemplo, B10BE31), en la mayoría de los casos el regulador electrónico del ventilador está defectuoso. Antes de sustituir componentes deben descartarse otras causas de avería (fusible defectuoso). Además, es aconsejable comprobar si existe una actualización de software para la unidad de control del aire acondicionado/calefacción.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.