



VW Passat: el motor se apaga de repente

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Passat B6 (3C)
Motor	Gasolina
Año de fabricación	2005 - 2010
Síntoma	El motor se apaga de repente

Aviso importante de seguridad

El motor se apaga de repente

En los vehículos mencionados anteriormente, puede ocurrir que el motor se apague repentinamente después de arrancarlo o incluso mientras se conduce. En algunos casos, el motor se puede volver a encender sin problemas; en otros, sin embargo, no se vuelve a encender. En la memoria de errores no se guardan códigos de error.

Se debe considerar que la causa de la falla podría ser la unidad de control de la bomba de combustible.

En estos vehículos, la bomba de combustible se controla "según la necesidad". No se realiza ningún control de la presión baja. Esto tiene como consecuencia que una unidad de control defectuosa provoque que el motor se apague.

En muchos casos, esto se puede solucionar reemplazando la unidad de control de la bomba de combustible. La unidad de control se encuentra debajo del asiento trasero. Ya sea directamente en la tapa de servicio del tanque o justo debajo de la tapa. Para facilitar el acceso, la tapa se puede girar y también desenganchar.



