



VW Polo V (6R/6C): sustitución de las bombillas de los faros halógenos

Hoja de datos	
Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Polo V (6R/6C)
Año de fabricación	2009 - 2017
Síntoma	Sustitución de las bombillas de los faros halógenos


Indicación de seguridad importante

Sustitución de bombilla H7

En los vehículos mencionados arriba, las bombillas de los faros halógenos se pueden sustituir de la siguiente manera:

- Desconecte el encendido
- Desconecte el faro de la fuente de alimentación desenchufando el conector del cable de alimentación eléctrica
- Afloje y retire los dos tornillos de fijación [\(Fig. 1\)](#) (para un desmontaje más cómodo del faro, también puede retirar la parte del soporte de la cerradura quitando todos los 6 tornillos)
- Saque con cuidado el faro hacia adelante (sentido de la marcha), teniendo cuidado de no dañar la pintura del parachoques
- Retire la tapa protectora de la parte trasera para acceder a la bombilla
- Sujete el portabombillas con 2 dedos y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj [\(Fig. 2\)](#)
- Saque la bombilla
- Extraiga la bombilla del casquillo [\(Fig. 3\)](#)

- Coloque la nueva bombilla en el casquillo. Atención: ¡No toque el vidrio de la bombilla!
- Vuelva a instalar la bombilla y el faro en orden inverso
- Verifique su funcionamiento
- Compruebe el ajuste de los faros



Tornillos de fijación



Gire la bombilla



Retire la bombilla

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.