



VW / Seat / Skoda - Testigo de control de lámpara está encendido

Hoja de datos	
Fabricante	VW Seat Skoda
Modelo de vehículo	Varios modelos
Año de fabricación	2011 - 2019
Síntoma	El control de fallos de la lámpara se enciende esporádicamente

Indicación de seguridad importante

El control de fallos de la lámpara se enciende esporádicamente

En los vehículos mencionados, el testigo luminoso que indica el fallo de una bombilla (lámpara) puede encenderse de repente. Una inspección visual del sistema de iluminación del vehículo no revela ningún defecto.

Mediante un aparato de diagnóstico (p. ej. mega macs X de Hella Gutmann) y leyendo la memoria de averías, a menudo se puede determinar qué dispositivo de iluminación es el responsable del mensaje de avería.

Debe prestarse especial atención a las luces de circulación diurna. Allí pueden producirse fallos de funcionamiento debido a la disminución de la fuerza del muelle del portalámparas.

Un mal contacto provoca quemaduras en el portalámparas y en la lámpara. Además, la corrosión en los contactos también puede considerarse una causa del fallo.

Para solucionarlo, hay que sustituir tanto el portalámparas como la lámpara y borrar la memoria de averías.

Esta información también podría ser aplicable a otras marcas de vehículo.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.