



VW Passat – motor náhle zhasne

Datový list

Výrobce	VW
Model vozidla	Passat B6 (3C)
Motor	Benzin
Rok výroby	2005–2010
Příznak	Náhle se vypíná motor

Důležité bezpečnostní upozornění

Náhle se vypíná motor

U výše uvedených vozidel může motor po nastartování nebo také během jízdy náhle zhasnout. V některých případech lze motor následně bez problémů znovu nastartovat, v jiných se však opětovné nastartování nezdaří. Do paměti chybových hlášení se přitom neuloží žádné chybové kódy.

Jako možnou příčinu poruchy je třeba zvážit řídicí jednotku palivového čerpadla.

Palivové čerpadlo se u těchto vozidel ovládá „podle potřeby“. Nízký tlak se nesleduje. To znamená, že vadná řídicí jednotka může způsobit zhasnutí motoru.

V mnoha případech lze problém odstranit výměnou řídicí jednotky palivového čerpadla. Řídicí jednotka se nachází pod zadní lavicí, buď přímo na servisním víku nádrže, nebo bezprostředně pod ním. Pro lepší přístup lze víko otočit a také vycvaknout.



