



AIXAM UV53 - Udskiftning af kabineluftfilter

Datablad	
Producent	AIXAM
Model	UV53
Motor	Diesel
Årgang	2019 -
Symptom	Udskiftning af kabinefiltret

Vigtig sikkerhedsinformation

Udskiftning af kabinefiltret

Modellen UV53 fra mærket AIXAM er ligeledes udstyret med et kabineluftfilter, der udskiftes i forbindelse med et eftersyn. Der er tale om et filtervæv uden aktivt kul. Filtret sidder til højre i varmeskabet og kan nås fra passagerens fodrum.

Sådan udskifter du filteret:

- Træk ventilationsslangen til højre for varmekassen af.
- Tag det gamle filter ud af kassen.
- Det nye filter skal bøjes let, når det sættes på plads. Sørg for, at den monteres i den rigtige retning (den lige side skal pege nedad)

- Sæt ventilationsslangen på plads igen.







