Opel Astra-J Sports Tourer - Display viser kode-16

Datablad	
Producent	Opel
Model	Astra J
Symptom	Display viser kode -16

Opel Astra-J Sports Tourer - Display viser kode 16

Kode-16 vises på displayet(fig.1) med bemærkningen, se instruktionsbogen. Fejlkode på diagnoseapparatet B3881 svarer til en fejl i baglygten eller fejl i kredsløbet.

Kontroller lysfunktionerne, og udskift i dette tilfælde pæren til stoplyset. Åbn den bageste indvendige beklædning, og løsn de to vingemøtrikker(Fig.2). Tag derefter baglygten bagud af karrosseriet.

Udskift P21W-pæren (fig.3). Kontroller stikkene for korrosion.

Slet om nødvendigt den fejlmeddelelse, der er gemt i styreenheden via diagnoseapparatet. Monter delene i modsat rækkefølge.

Fig.1: Kode-16 vises i displayet



Fig.2: Indvendig beklædning



Fig.3: P21W glødepære