Opel Meriva-B - Fejlkode: C0298 | HELLA

Opel Meriva-BÅrgang 2010 - 2013Alle modeller med elektrisk parkeringsbremse (EPB)EPB-advarselslampen lyserFejlkode: C0298Kontakt for deaktivering af parkeringsbremse „Fejl i kredsløb“Hvis denne fejl forekommer på ovennævnte køretøjer, kan en mulig årsag være en funktionsfejl i kontakten for den elektriske parkeringsbremse.En deformation af kromrammen kan medføre, at kontakten sætter sig fast.I så fald kontrolleres placeringen af kontakten og kromrammen nederst i beklædningen omkring gearstangen.Hvis det konstateres, at der ikke er tilstrækkelig frigang, skal kromrammen og afdækningen udskiftes.