VW Golf VII - Motoren kan ikke stoppes

Datablad	
Producent	VW
Model	Golf 7
Motor	Alle modeller
Årgang	2012 - 2017
Symptom	Motoren kan ikke stoppes

Motoren fortsætter med at køre i position "Tænding slået fra"

I de ovennævnte modeller kan motoren fortsætte med at køre, selv om tændingslåsen er i positionen "Tænding slået fra".

Motoren kan kun stoppes ved at tage tændingsnøglen ud af tændingslåsen. Følgende koder kan være lagret i multifunktionsstyringsenhedens fejlhukommelse i forbindelse med kortslutnings- eller stelfejl: B12E612 / B12E512 / B11A511.

Årsagen kan være en defekt tændingslås.shy /> For at afhjælpe dette skal tændingslåsen udskiftes til en ændret version (5Q0905849).