



VW Passat – Motoren går pludselig i stå

Datablad	
Producent	VW
Model	Passat B6 (3C)
Motor	Benzinmotor
Årgang	2005 - 2010
Symptom	Motoren standser pludselig

Vigtig sikkerhedsinformation

Motoren standser pludselig

Hos ovennævnte køretøjer kan det forekomme, at motoren pludselig går i stå efter start eller også under kørslen. I nogle tilfælde kan motoren derefter startes igen uden problemer, mens den i andre tilfælde ikke starter igen. Der gemmes ingen fejlkoder i fejlhukommelsen.

Brændstofpumpens styreenhed bør overvejes som årsag til fejlen.

Brændstofpumpen styres i disse køretøjer "efter behov". Der foretages ingen overvågning af lavtrykket. Således kan en defekt styreenhed medføre, at motoren går i stå.

I mange tilfælde kan problemet løses ved at udskifte brændstofpumpens styreenhed. Styreenheden er placeret under bagsædet. Enten direkte på servicelåget til tanken eller lige under låget. For at sikre bedre adgang kan låget drejes og også klikkes af.



