



AIXAM UV53 - Sustitución del filtro del habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	AIXAM
Modelo de vehículo	UV53
Motor	Diésel
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Sustitución del filtro del habitáculo

 **Indicación de seguridad importante**

Sustitución del filtro del habitáculo

El modelo UV53 de la marca AIXAM también cuenta con un filtro del habitáculo que se sustituye durante las revisiones. Se trata de un fieltro filtrante sin carbón activo. El filtro se encuentra en el lado derecho de la caja de calefacción y se puede acceder a él desde la zona reposapiés del acompañante.

Para sustituir el filtro debe procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el tubo de ventilación situado en el lado derecho de la caja de calefacción.
- Extraer el filtro usado de la carcasa.

- Para colocar el filtro nuevo, es necesario doblarlo ligeramente. Prestar atención a la posición de montaje correcta (el lado recto debe quedar orientado hacia abajo).
- Volver a conectar el tubo de ventilación.







