BMW Serie 3 Gran Turismo - Zumbidos en la zona de los bajos del vehículo

Hoja de datos	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	Serie 3 Gran Turismo
Tipo	F34
Año de fabricación	a partir de 2013
Síntoma	Zumbidos en la zona de los bajos del vehículo a partir de una velocidad de conducción de 90 km/h.

Indicación de seguridad importante

BMW Serie 3 Gran Turismo - Zumbidos

Si se produce el problema mencionado, una posible causa puede ser un hueco demasiado grande en la transición entre la cubierta de los bajos delantera y la central.

Solución:

- En primer lugar, desmonte la cubierta central de protección de los bajos.
- Limpie a fondo la zona marcada en la imagen y monte la base de espuma n.º OE 16111181918 siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.
- Vuelva a montar la cubierta central de protección de los bajos.

Después debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.



Limpie a fondo la zona marcada en la imagen y monte la base de espuma n.º OE 16111181918 siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.

Nota

¡Tenga en cuenta que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.