



VW Passat - El motor se apaga de repente

Hoja de datos

Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Passat B6 (3C)
Motor	Gasolina
Año de fabricación	2005 - 2010
Síntoma	El motor se apaga de repente

Indicación de seguridad importante

El motor se apaga de repente

En los vehículos mencionados anteriormente puede ocurrir que el motor se apague de repente tras el arranque o incluso durante la marcha. En algunos casos, el motor puede volver a arrancarse sin problemas; en otros, en cambio, no es posible volver a ponerlo en marcha. En estos casos no se registra ningún código de avería en la memoria de averías.

Como posible causa de la avería debe considerarse la unidad de control de la bomba de combustible.

En estos vehículos, la bomba de combustible se controla en función de la demanda. No se supervisa la presión del circuito de baja presión, por lo que una unidad de control defectuosa puede provocar la parada del motor.

En muchos casos, el problema se puede solucionar sustituyendo la unidad de control de la bomba de combustible. La unidad de control se encuentra debajo del asiento trasero. Puede estar situada directamente sobre la tapa de servicio del depósito o inmediatamente debajo de esta. Para facilitar el acceso, la tapa se puede girar y también desenganchar de sus clips.



