Mercedes – Benz - Faros xenón | HELLA

Mercedes – Benz

Lámpara xenón con encendedor integrado

Consulta del contador de operaciones / puesta a cero

En algunos modelos, la información sobre los minutos de funcionamiento de las lámparas xenón se almacena en el módulo de alimentación del faro xenón.

Solución:

Antes de sustituir la lámpara xenón deben consultarse los minutos de funcionamiento. Esta información se puede consultar utilizando un equipo de diagnosis adecuado.

Después de la sustitución, el contador de operaciones debe ponerse a cero. (Imagen 1).

Recomendación:

- Sustituir las fuentes lumínicas siempre de dos en dos



Ejemplo: (imagen 1)

Hella-Gutmann mega macs

Imagen1