BMW Série 3 - Le moteur ne tourne pas rond | HELLA

BMW

Série 3 (E90/91): à partir de l'année modèle 07.2006

Z4 (E85): à partir de l'année modèle 01.2006

X3 (E83): à partir de l'année modèle 09.2006

Tous les modèles avec code moteur N52 / N54

Code d'erreur: Déphaseur d'arbre à cames

Si un ou plusieurs des défauts indiqués ci-dessus est constaté pour ces modèles de véhicules avec affichage de divers codes de défauts se rapportant au déphaseur d'arbre à cames (VANOS), ceci peut être dû au blocage ou à un déplacement difficile d'une électrovanne du système VANOS.

Dans ce cas on contrôlera l'électrovanne et on la remplacera si nécessaire.