
LSE Lichtsteuergerät


->Fehlercode->Komfort->LSZ 2D-pol / OBD
Fehlercode: 34
Fahrzeugniveausensor vorne
- Spannungsversorgung fehlerhaft
Systemerkennung:
- Lichtschaltzentrum 2
F1 Systeminfo F2 Drucken F3 Löschen ESC Zurück


->Parameter->Komfort->LSZ 20-pol./OBD
Belastungssensor
V
2.2
Leuchtweitenregelungs-Sensor
V
3.6
Warnblinkschalter
nicht betätigt
Lichtschalter
Abblendlicht
F1 Info F2 Drucken F3 Kanal