



AIXAM UV53 - Sostituzione del filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	AIXAM
Modello	UV53
Motore	Diesel
Anno di costruzione	2019 –
Problema	Sostituzione del filtro dell'abitacolo

Importante avvertenza di sicurezza

Sostituzione del filtro dell'abitacolo

Anche il modello UV53 del marchio AIXAM è dotato di un filtro dell'abitacolo, che viene sostituito nel corso di un'ispezione. Si tratta di un tessuto filtrante privo di carbone attivo. Il filtro si trova a destra all'interno del vano del riscaldamento ed è accessibile dal vano piedi del passeggero anteriore.

Per la sostituzione del filtro procedere come indicato di seguito:

- Scollegare il tubo di ventilazione a destra del corpo riscaldante.
- Rimuovere il vecchio filtro dall'alloggiamento.

- Per l'inserimento il nuovo filtro deve essere leggermente piegato. Assicurarsi che sia posizionato correttamente (il lato diritto deve essere rivolto verso il basso)
- Inserire di nuovo il tubo di ventilazione.







