



VW Passat - Il motore si spegne improvvisamente

Scheda tecnica

Costruttore	VW
Modello	Passat B6 (3C)
Motore	Benzina
Anno di costruzione	2005 – 2010
Problema	Il motore si spegne di improvvisamente

Importante avvertenza di sicurezza

Il motore si spegne di improvvisamente

Nei veicoli sopra indicati può capitare che il motore si spenga improvvisamente dopo l'avvio o anche durante la marcia. In alcuni casi il motore si riavvia poi senza problemi, in altri casi invece non si riavvia. Nella memoria guasti non sono registrati codici di guasto.

Come causa del guasto si deve prendere in considerazione la centralina della pompa carburante.

In questi veicoli la pompa carburante viene azionata "in base alle esigenze". Non viene effettuato alcun monitoraggio della bassa pressione. Di conseguenza, una centralina difettosa può causare lo spegnimento del motore.

In molti casi è possibile risolvere il problema sostituendo la centralina della pompa carburante. L'unità di controllo si trova sotto lo schienale del sedile posteriore oppure direttamente sul coperchio di ispezione del serbatoio oppure immediatamente sotto il coperchio. Per garantire un accesso più agevole, il coperchio può essere ruotato e anche sganciato.



