



AIXAM UV53 - Sustitución del filtro de habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	AIXAM
Modelo de vehículo	UV53
Motor	Diésel
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Sustitución del filtro de habitáculo

 **Indicación de seguridad importante**

Sustitución del filtro de habitáculo

El modelo UV53 de la marca AIXAM también cuenta con un filtro de habitáculo que se sustituye durante una revisión. Se trata de un filtro de fibra sin carbón activo. El filtro se encuentra a la derecha, dentro de la caja de la calefacción, y se puede acceder a él desde el espacio para los pies del copiloto.

A la hora de cambiar el filtro, se debe proceder de la siguiente manera:

- Desconecta la manguera de ventilación situado a la derecha de la caja de la calefacción.
- Retira el filtro antiguo de la caja de la carcasa.

- Al colocarlo, hay que doblar ligeramente el nuevo filtro. Asegúrate de que la posición de montaje sea la correcta (el lado recto debe quedar hacia abajo).
- Vuelve a conectar la manguera de ventilación.







