



VW Passat: el motor se apaga de repente

Hoja de datos

Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Passat B6 (3C)
Motor	Gasolina
Año de fabricación	2005 - 2010
Síntoma	El motor se apaga de repente

Indicación de seguridad importante

El motor se apaga de repente

En los vehículos mencionados anteriormente, puede ocurrir que el motor se apague de repente tras arrancar o incluso mientras circula. En algunos casos, el motor vuelve a arrancar sin problemas; en otros, sin embargo, no vuelve a arrancar. En este caso, no se almacenan códigos de error en la memoria de errores.

Se debería considerar que la causa del fallo es la unidad de control de la bomba de combustible.

En estos vehículos, la bomba de combustible se controla “en función de las necesidades”. No se realiza ningún control de la presión baja. De este modo es posible que una unidad de control defectuosa provoque que el motor se detenga.

En muchos casos, esto se puede solucionar sustituyendo la unidad de control de la bomba de combustible. La unidad de control se encuentra debajo del asiento trasero. Ya sea directamente en la tapa de acceso al depósito, o bien justo debajo de la tapa. Para facilitar el acceso, la tapa se puede girar y también desenganchar.



