Fiat 500 X - Motor slaat af na starten

Gegevensblad	
Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	500X
Bouwjaar	2014 - 2017
Symptoom	Motor start niet | Motor slaat af na het starten

Motor slaat weer af na het starten

Bij bovengenoemde voertuigen kan de motor bij lage buitentemperaturen (-10 °C) kort na het starten weer afslaan. Dit is vaak het geval wanneer het voertuig 's nachts buiten geparkeerd heeft gestaan.

Vooral bij korte afstanden hoopt zich condens op in het uitlaatsysteem, dat bij lage buitentemperaturen bevriest en de uitlaatgasstroom blokkeert. Hierdoor slaat de motor na het starten af.

Om dit te verhelpen moet een gat met een maximale diepte van 25 mm en een diameter van 3 mm worden geboord aan de onderzijde van de achterdemper. Dit zorgt voor de afvoer van het condenswater.