VW Golf VII - Motor kan niet worden uitgeschakeld

Gegevensblad	
Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Golf 7
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2012 - 2017
Symptoom	Motor kan niet worden uitgeschakeld

Motor blijft draaien in "Contactpositie uit"

Bij bovengenoemde voertuigen kan de motor blijven draaien, ook al staat de startschakelaar in de stand "uit".

De motor kan alleen worden uitgeschakeld door de contactsleutel te verwijderen. De volgende codes kunnen worden opgeslagen in het storingsgeheugen van de multifunctionele besturingseenheid in verband met kortsluiting of massafouten: B12E612 / B12E512 / B11A511.

De oorzaak kan een defect contactslot zijn.shy /> Om dit te verhelpen, moet het contactslot worden vervangen door een gewijzigde variant (5Q0905849).