



VW Passat - motor slaat plotseling af

Gegevensblad

Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Passat B6 (3C)
Motor	Benzine
Bouwjaar	2005 - 2010
Symptoom	Motor slaat plotseling af

Belangrijke veiligheidsinstructie

Motor slaat plotseling af

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de motor na het starten of zelfs tijdens het rijden plotseling afslaat. In sommige gevallen kan de motor daarna weer zonder problemen worden gestart, in andere gevallen lukt dit echter niet. Er worden geen foutcodes in het foutgeheugen opgeslagen.

Als oorzaak van de storing moet rekening worden gehouden met de regelenheid van de brandstofpomp.

Bij deze voertuigen wordt de brandstofpomp “naar behoefte” aangestuurd. Er vindt geen bewaking van de lagedruk plaats. Dat betekent dat een defecte regelenheid ertoe kan leiden dat de motor afslaat.

In veel gevallen kan dit worden verholpen door de regelenheid van de brandstofpomp te vervangen. De regelenheid bevindt zich onder de achterbank, hetzij direct op de servicedeksel naar de tank, hetzij direct onder de deksel. Voor een betere toegang kan het deksel worden gedraaid en ook losgeklikt worden.



