



AIXAM UV53 – Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa

Producent	AIXAM
Model pojazdu	UV53
Silnik	Diesel
Rok produkcji	2019 -
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 **Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa**

Wymiana filtra kabinowego

Model UV53 marki AIXAM jest również wyposażony w filtr kabinowy, który wymienia się podczas przeglądu. Jest to włóknina filtracyjna bez węgla aktywnego. Filtr znajduje się po prawej stronie w obudowie nagrzewnicy i jest dostępny z przestrzeni na nogi po stronie pasażera.

W celu wymiany filtra należy wykonać następujące czynności:

- Odciąć przewód powietrza po prawej stronie obudowy nagrzewnicy.
- Wyjąć stary filtr z obudowy.
- Przy wkładaniu nowego filtra go lekko zginać. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe położenie montażowe (prosta strona skierowana w dół)

- Ponownie pod##czy# przewód powietrza.







