Smart 451 - Zwarcie w zaworze odcinającym płynu chłodzącego | HELLA

Smart

451 (Pure+Passion)

Data produkcji: 31.08.2010 – 02.06.2014

Zwarcie w zaworze odcinającym płynu chłodzącego

W podanych modelach samochodu może dochodzić na skutek zużycia do zwarcia w zaworze odcinającym płynu chłodzącego ogrzewania.

Zadaniem tego zaworu jest zapewnienie szybszego podgrzania zimnego silnika poprzez odłączenie ogrzewania w celu zminimalizowania zużycia.

Producent samochodu podjął już działania w celu wyeliminowania problemu i przeprowadził akcję serwisową polegającą na sprawdzeniu samochodów i wyłączeniu tych zaworów.

Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Dlatego należy mieć na uwadze tę informację, zwłaszcza w przypadku reklamacji elektrycznych.