



AIXAM UV53 — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	AIXAM
Modelo	UV53
Motor	Diesel
Ano de fabrico	2019 -
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo

Aviso de segurança importante

Substituição do filtro do habitáculo

O modelo UV53 da marca AIXAM também dispõe de um filtro do habitáculo, que é substituído durante uma inspeção. Trata-se de um filtro de não tecido contínuo sem carvão ativado. O filtro encontra-se à direita na caixa do aquecimento e é acessível a partir do espaço para os pés do passageiro da frente.

Ao substituir o filtro, proceder da seguinte forma:

- Remover o tubo de ventilação do lado direito da caixa do aquecimento.
- Remover o filtro antigo da caixa do aparelho.

- Ao colocar o novo filtro, este deve ser ligeiramente dobrado. Assegurar que a peça está na posição correta de montagem (o lado reto deve ficar virado para baixo)
- Ligar novamente o tubo de ventilação.







