



VW Passat - Motor desliga-se repentinamente

Ficha técnica

Fabricante	VW
Modelo	Passat B6 (3C)
Motor	Gasolina
Ano de fabrico	2005–2010
Sintoma	O motor desliga-se esporadicamente

Aviso de segurança importante

O motor desliga-se esporadicamente

No caso dos veículos acima referidos, é possível que o motor se desligue repentinamente após o arranque ou mesmo durante a condução. Em alguns casos, o motor volta a ligar sem problemas; noutros, porém, não é possível voltar a ligá-lo. Nesse caso, não são registados quaisquer códigos de erro na memória de erros.

É provável que a causa da avaria seja a unidade de controlo da bomba de combustível.

Nestes veículos, a bomba de combustível é controlada “conforme necessário”. Não é efetuada qualquer monitorização da baixa pressão. Assim, uma unidade de controlo com uma avaria pode fazer com que o motor se desligue.

Em muitos casos, é possível resolver o problema substituindo a unidade de controlo da bomba de combustível. A unidade de controlo encontra-se debaixo do apoio de braços central. Diretamente na tampa de acesso ao depósito ou imediatamente por baixo da tampa. Para garantir um melhor acesso, a tampa pode ser rodada e também removida.



